



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор MAOU KSH № 3  
г. Ишима  
А. С. Юринов

2017 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Коррекционная школа №3 города Ишима»**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Объекты образования
- 1.2. Адрес объекта г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 169
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 3 этажей, 1643,9 кв.м
  - часть здания этажей, кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка да; 4225 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1952, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014, капитального

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Коррекционная школа №3 города Ишима»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 627753, Тюменская область, г. Ишим, ул. Малая Садовая, 169
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима Тюменской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Ишим Гагарина 67

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности: Объекты образования
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте; с дневным пребыванием;
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети;
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: Инвалиды с нарушениями умственного развития;
- 2.6 Плановая мощность: 120 человек в день
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Свободный путь для движения транспорта от входа на территорию до объекта назначения,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует, нет необходимости

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: не более 300 метров м

3.2.2 время движения (пешком): не более 5 минут мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  
нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями умственного развития	ДУ

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации на объекте	ДЧ-В

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** Состояние доступности оценено как не организованная доступность, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте

### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте	Капитальный ремонт

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется/не требуется: Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (прилагается) нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации да от 08.05.2013г.

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 17.05.2016;
2. Акта обследования объекта от 17.05.2016;
3. Решения Комиссии от 17.05.2016.



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение**  
**«Коррекционная школа №3 города Ишима»**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Объекты образования
- 1.2. Адрес объекта г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 169
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 3 этажей, 1643,9 кв.м
  - часть здания этажей, кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка да; 4225 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1952, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014, капитального

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Коррекционная школа №3 города Ишима»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 627753, Тюменская область, г. Ишим, ул. Малая Садовая, 169
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима Тюменской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Ишим Гагарина 67

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности: Объекты образования
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте; с дневным пребыванием;
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети;
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
  - Инвалиды с нарушениями умственного развития;
- 2.6 Плановая мощность: 120 человек в день
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Свободный путь для движения транспорта от входа на территорию до объекта назначения,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует, нет необходимости

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: не более 300 метров м

3.2.2 время движения (пешком): не более 5 минут мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:

нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано**

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МАОУ КШ  
№3 г. Ишима  
А. С. Юринов  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение**  
**«Коррекционная школа №3 города Ишима».**  
**Тюменская область, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 169**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Объекты образования
- 1.2. Адрес объекта г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 169
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 3 этажей, 1643,9 кв.м
  - часть здания этажей, кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка да; 4225 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1952, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014, капитального

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Коррекционная школа №3 города Ишима»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 627753, Тюменская область, г. Ишим, ул. Малая Садовая, 169
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима Тюменской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Ишим Гагарина 67

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности: Объекты образования
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте; с дневным пребыванием;
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети;
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:  
Инвалиды с нарушениями умственного развития;

2.6 Плановая мощность: 120 человек в день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Свободный путь для движения транспорта от входа на территорию до объекта назначения,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует, нет необходимости

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: не более 300 метров м

3.2.2 время движения (пешком): не более 5 минут мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(О,С)

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как **частично избирательная доступность для отдельных категорий инвалидов**

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	<b>Все зоны и участки</b>	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: **по согласованию с ДСРТО**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **беспрепятственный доступ (эвакуация) на объекте**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: **Согласование Ишимской местной организации ВОИ.**

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: **нет**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: Интернет-портал включает в себя модуль «Интерактивная карта доступности объектов», который имеет раздел «Карта объектов» (Интернет-портал, <http://zhit-vmeste.ru>)

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель  
рабочей группы:

Директор МАОУ КШ № 3  
Г. Ишима

\_\_\_\_\_ А. С. Юринов

Члены рабочей группы:

Председатель профсоюза  
МАОУ КШ № 3 г. Ишима

\_\_\_\_\_ Г. Н. Фирулева

Учитель  
МАОУ КШ № 3 г. Ишима

\_\_\_\_\_ О. Л. Григорьева

Бухгалтер  
МАОУ КШ № 3 г. Ишима

\_\_\_\_\_ Л. В. Усольцева

Социальный педагог  
МАОУ КШ № 3 г. Ишима

\_\_\_\_\_ Е. В. Ткач

Управленческое решение согласовано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. (протокол №\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка):**

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Коррекционная школа №3 города Ишима»**

**г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 169**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	13	---	---	---	---
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	---	---	---	---
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	11	---	---	---	---
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	10	---	-	---	---
1.5	Автостоянка и парковка	---	-	---	---	---	---	---
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Территории, прилегающей к зданию</b>	<b>ДП-В</b>		-	не нуждается



**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание:**

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Коррекционная школа №3 города Ишима»  
г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 169**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	11	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	10	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	12	-	---	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	9	-	-	-	-
2.5	Тамбур	есть	-	8	<b>Перепад высот</b>	к, о, С	<b>устранение перепада высот</b>	<b>ремонт (капитальный)</b>
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Входа (входов) в здание</b>	<b>ДЧ-И (О,С)</b>	-	-	<b>ремонт (капитальный)</b>

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности входа в здание оценено как ДЧ-И(О,С). Оказание ситуативной помощи сотрудниками учреждения.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации):**

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Коррекционная школа №3 города Ишима»  
г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 169**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть						Кап. Ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Не соответствует нормативам	-		Технические решения невозможны Ремонт (капитальный)
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	---		---	---	---	---
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет						

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Коридор (вестибюль, зона ожидания)</b>	<b>ДУ</b>			технические решения невозможны

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности путей движения внутри здания оценено как ДУ.

Оказание ситуативной помощи сотрудниками учреждения.

**I Результаты обследования:****5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Коррекционная школа №3 города Ишима»

г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 169

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	--	4,3, 2,1	отсутствуют поручни, штанги	-	установка ТСП	капитальный
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	7,6	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		отсутствуют тактильные средства	-	Установка тактильных табличек	капитальный

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ВНД	—	—	ремонт (капитальный)

\* указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности санитарно-гигиенических помещений оценено как ВНД.

Оказание ситуативной помощи сотрудниками учреждения.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Коррекционная школа №3 города Ишима»**

**г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 169**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	1,2,3,4	отсутствуют поручни, штанги	-	установка ТСП	капитальный
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	7,6	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-		отсутствуют тактильные средства	-	Установка тактильных табличек	капитальный

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ВНД	—	—	ремонт (капитальный)

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности санитарно-гигиенических помещений оценено как ВНД.

Оказание ситуативной помощи сотрудниками учреждения.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**  
**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Коррекционная школа №3 города Ишима»**  
**г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 169**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	--	-	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	-)
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-В	-		текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности системы информации оценено как ДЧ-В.

Оказание ситуативной помощи сотрудниками учреждения.